

Утверждаю:

заведующий МБДОУ

«Детский сад № 75» г.о. Самара

О.И. Артюкова

24.07.2020



отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
(предписание от 28.11.2019 № 1069/1/1)

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	В отделке потолка группы № 6 применен строительный материал, не содержащий информацию о показателях опасности (пенопластовые декоративные плитки).	Косметический ремонт потолка группы № 6 с демонтажом пенопластовых плиток.	До 03.08.2020	Щербинина Л.Д.	Выполнено
2.	Звуковые оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка	Изменение расположения звуковых оповещателей СОУЭ согласно НПБ 104-03 п. 3.17	До 10.12.2019	Щербинина Л.Д.	Выполнено
3.	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы групповых ячеек № 2 и № 3	Освободить эвакуационный выход в раздевальной комнате группы № 3.	До 10.12.2019	Щербинина Л.Д.	Частично выполнено. Эвакуационный выход из группы № 2 отсутствует по проекту здания.
4.	АПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии, система пожарной сигнализации не	а) Заявка на составление сметы ремонтных работ на АПС и СОУЭ (ООО «ЕЦПМ»). б) Информирование Департамента	До 05.02.2020 До 05.02.2020	Артюкова О.И. Артюкова О.И.	Выполнено Выполнено

	дублирует сигнал срабатывания.	образования о необходимости финансирования данных ремонтных работ. в) Проведение ремонтных работ на АПС и СОУЭ.	По мере поступления финансирования	Щербинина Л.Д.	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
5.	В спальном помещении группы № 7 и № 5 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА	Проведение ремонтных работ на АПС и СОУЭ.	По мере поступления финансирования	Щербинина Л.Д.	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования