

### Отчет об исполнении предписаний

№ п/п	Полное наименование ОУ	Акт реагирования (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, Прокуратура) с указанием реквизитов акта	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 75" городского округа Самара	Предписание от 01.11.2019 № 05/1394 об устранении нарушений санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей	1. Обеспечить площади на 1 ребенка не менее 2,0 кв м в группах №№ 2, 3, 6.	Нормативные требования к количеству воспитанников в соответствии с площадью группового помещения в группах №№ 2, 3, 6 будут выполнены к 01.09.2020.
			2. Восстановить внутреннюю отделку в прачечной, на пищеблоке, в спальном отсеке в моечном отсеке группы № 7.	Внутренняя отделка спальной комнаты и моечного отсека группы № 7 восстановлена силами сотрудников ДООУ. Помещения прачечной и пищеблока требуют ремонта. Написано письмо в Департамент образования от 08.11.2019.
			3. Установить в группах №№ 7, 6 для ополаскивания посуды гибкий шланг с душевой насадкой.	Нарушение полностью устранено.
			4. Установить в местах присоединения производственных ванн к канализации на пищеблоке воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.	Нарушение полностью устранено.

2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 75" городского округа Самара	<b>Предписание от 28.11.2019 № 1069/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности</b>	1. В отделке потолков здания детского сада применен строительный материал, не содержащий информацию о показателях пожарной опасности (пенопластовые декоративные плитки)	Нарушение будет полностью устранено до 01.08.2020.
			2. Звуковые оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка (частично в здании).	Нарушение полностью устранено.
			3. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (групповые ячейки № 2, № 3)	Второй эвакуационный выход из группы № 3 будет восстановлен силами сотрудников ДОУ. Второй эвакуационный выход из группы № 2 восстановить не представляется возможным, т.к. данный выход отсутствует в проекте здания.
			4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения эвакуации людей при пожаре находится в неисправном состоянии, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал срабатывания.	Предъявлена устная претензия специалистам ООО "Единый центр пожарного мониторинга". Специалистами установлены множественные нарушения при монтаже АПС. Требуется срочный ремонт всей системы АПС и СОУЭ. Готовится дефектный акт и письмо в Департамент образования.
			5. В спальном помещении группы № 7 и группы № 5 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА	Требуется срочный ремонт всей системы АПС и СОУЭ. Готовится дефектный акт и письмо в Департамент образования.



*Handwritten signature*

Заведующий

Артюкова О.И.